



# 社会合作处东部新城大学科技园空调维修采购项目方案

| 序号  | 名称    | 规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页） | 单位 | 数量    | 单价   | 总价   | 备注                |
|-----|-------|------------------------------|----|-------|------|------|-------------------|
| 1   | 主板    | 原装格力中央空调GMV多联模块机主板           | 套  | 2     | 1700 | 3400 | 吴兴区总部自由港H幢11楼1号主机 |
| 2   | 变频板   | 原装格力中央空调变频板                  | 套  | 2     | 2400 | 4800 | 吴兴区总部自由港H幢11楼1号主机 |
| 3   | 检测维修费 | 中央空调主机检测维修费                  | 项  | 1     | 2650 | 2650 | 吴兴区总部自由港H幢11楼1号主机 |
| 4   | 制冷剂   | 加氟金冷410a                     | 公斤 | 25    | 80   | 2000 | 吴兴区总部自由港H幢11楼1号主机 |
| 5   | 主板    | 原装格力中央空调GMV多联模块机主板           | 套  | 1     | 1700 | 1700 | 吴兴区总部自由港H幢11楼2号主机 |
| 6   | 变频板   | 格力原装变频板                      | 套  | 1     | 2400 | 2400 | 吴兴区总部自由港H幢11楼2号主机 |
| 7   | 滤波板   | 格力中央空调滤波板                    | 套  | 1     | 1200 | 1200 | 吴兴区总部自由港H幢11楼2号主机 |
| 8   | 检测维修费 | 中央空调检测维修费                    | 项  | 1     | 1800 | 1800 | 吴兴区总部自由港H幢11楼2号主机 |
| 9   | 维修费   | 13楼维修漏水                      | 项  | 1     | 500  | 500  | 吴兴区总部自由港H幢13楼     |
| 10  | 传感器   | 维修更换格力中央空调室内机传感器（风管式）        | 付  | 1     | 550  | 550  | 吴兴区总部自由港H幢13楼     |
| 合 计 |       |                              |    | 21000 |      |      |                   |